

АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Советский административный округ
города Омска
(наименование муниципального
образования Омской области)

"01"июля 2019 года

- 1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644029, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 8 А т: (381-2) 67-05-74, E-mail: kids289@gmail. com
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 887, 9 кв.м;
 - часть здания этажей (на 1 этаже кв.м, 2 этаже кв. м)
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3286 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1964 г., год последнего капитального ремонта: не производился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2019 г, капитальный ремонт : не планируется.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 289», БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644029, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 8 А т: (381-2) 67-05-74, E-mail: kids289@gmail. com
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования Администрации г. Омска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043 г.Омск, ул.Карла Либкнехта, 33, тел.20-11-92, e-mail: obrazovanie@admomsk.ru.

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом **автобусы: 12, 29, 33, 40, 69, 83, 96; троллейбусы: 2, 4, 67; маршрутное такси: 83 Н, 302, 323, 335, 344, 415 ; (до остановки Малунцева).**

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **310** м.

2.2.2. Время движения (пешком) **3-5** мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*) **отсутствует**.

2.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (*нужное подчеркнуть*), **бордюры, неровности, отсутствие оборудованного тротуара,**

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, **нет** (*нужное подчеркнуть*).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		3, 4, 5, 6
2	Вход (входы) в здание	ДУ		7, 9, 10, 11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		12, 13, 20, 25, 26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		14, 15, 21, 22, 23, 24
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		16, 17, 18, 19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация САО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ: **2019-2025 гг.**

в рамках исполнения управленческих мероприятий **п. 3.6 паспорта доступности**

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-И (О, С, Г, У).**

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки на 23 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.

Поэтажные планы, технический паспорт на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____.

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

Члены комиссии:	Руководитель Д.Н. Соловьев (должность, инициалы, фамилия)	_____ (подпись)
	Зам. руководителя Т.В. Гринева (должность, инициалы, фамилия)	_____ (подпись)
	Специалист по охране труда Т.О. Гордеева (должность, инициалы, фамилия)	_____ (подпись)
	Специалист по социальной работе Е.В. Горбунова (должность, инициалы, фамилия)	_____ (подпись)
	Председатель ОО САО ПП г. Омска ОООООО ВОИ О.С. Пунславс (должность, инициалы, фамилия)	_____ (подпись)
Представители организации, расположенной на объекте:	Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 289» И.В. Шестакова (должность, инициалы, фамилия)	_____ (подпись)

Приложение
к акту экспертной оценки объекта
социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)
бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска
«Детский сад № 289».
644029, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 8 А
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 3	Нет информации об объекте. Не оборудована система контроля доступа.	К, О, С, Г, У	Территорию следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Входные ворота и калитки на ограждаемую территорию ДОО следует оснащать системой контроля доступа: сигнализацией, переговорными устройствами, видеодомофонами , обеспечивая связь между посетителем и постом охраны.	Ремонт капитальный
2	Путь (пути) движения на территории	есть		3, 4	Замечаний нет	К, О, С, Г, У	Не требуется	Не требуется

3	Лестница (наружная)	нет						
4	Пандус (наружный)	нет						
5	Автостоянка и парковка	нет			Автостоянка не организован а, не обозначена, нет выделенных мест для автомобилей инвалидов.	К, О, С, Г, У	Организовать стоянку. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированн ых расширенных машино-мест для автомобилей инвалидов, передвигающихся на кресло - коляске. Каждое выделяемое машино - место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания – дорожными знаками, внутри зданий – знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для	Ремонт текущий

							стоянки (парковки) автомобилей управляемых или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в здание, но не далее 50 м., от входа в жилое здание – не далее 100 м. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.	
6	Общие требования к зоне	Привести территорию в соответствие с требованиями пунктов 4.2 СП 59.13330.2012 (5.2 СП 59.13330.2016), 9.3.11 СП 252.1325800.2016. Вся территория учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		1, 3, 4	Ремонт капитальный. текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7, 9	Установлен домофон.	К, О, С, Г, У	Замечаний нет	Не требуется
4	Дверь (входная)	есть		7, 9	Отсутствует смотровая панель в полотне входных дверей, порог более 0,014м. Ширина дверного проема 0,80 м.	К, О, С, Г, У	Входные двери должны иметь светопрозрачную вставку и П-образную ручку. Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На	Ремонт капитальный

							прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматриваетс я на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Примечание - Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. Порог понизить до 0,014 м. Ширина дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 Входные двери должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.	
5	Тамбур	е с т ь		10, 11	Ширина внутренней двери 0,8 м. Дверь без светопрозра чной	С, У	Рекомендуется установить двери шириной одной створки не менее 0,9 м со светопрозрачной	Ремонт капитальн ый

					вставки и П-образной ручки. Есть порог.		вставкой и П-образной ручкой. Порог до 0,014 м	
6	Общие требования к зоне	Входы в здание следует выполнять в соответствии с пунктом 5.1, 6.1.5, 6.2.8, 6.2.11 СП 59.13330.2012 (6.1 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; п. 7.1.20 СП 252.1325800.2016 ; «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования.»						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		7, 9, 10, 11	Ремонт капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Разработать проект демонтажа и монтажа дверей. Здание технически не возможно адаптировать для инвалидов на кресле-коляске.

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		12, 26	Нет направляющих к зоне целевого назначения. Ширина коридор	С	На полу нанести контрастную полосу к зоне целевого обслуживания. Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					а 1, 10 м.		принимать не менее 1,2 м. Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м,	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону.	
2	Лестница (внутри здания)	есть		13, 25	Верхние этажи не доступны для передвижающихся на кресло – коляске.	С, Г, О, У	Поручни должны быть установлены на высоте 0,9м. и 0,7 м, выступающими за марш лестницы на 0,30м., и имеющие не травмоопасное завершение. Предусмотреть предупреждающие тактильные наклейки на поручни, сообщающие о начале и окончании поручней. Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Ремонт текущий
3	Пандус (внутри здания)	нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
5	Дверь	нет		-				

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	е с т ь			Коридор ы являются путями эвакуаци и. Эвакуаци я инвалидо в на кресле- коляске организо вать через доступны й вход.	К, О, С, Г, У	Установить аварийное освещение на эвакуационном выходе. Порог не более 0,014м. Расширить дверные проемы до 0,9 м. Оборудовать стрелки навигации на стенах коридора направляющие к выходу эвакуации. Обозначить пути эвакуации светонакапливаю щей лентой на стене вдоль пола. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания	Капитальн ый ремонт

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.	
7	Общие требования к зоне	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учётом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого						

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
		нахождения в здании или сооружении. Пути движения внутри здания следует выполнять в соответствии с пунктом 5.2 СП 59.13330.2012 (6.2 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Пути движения внутри здания следует выполнять в соответствии с пунктом 6.2 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		12, 25, 26	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Лестницы не предназначены для пользования МНГ, в связи с тем, что невозможно доступно оборудовать все здание. Только первый этаж здания предусмотрен для МНГ.

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	е с т ь		14, 15, 21 ,24	Ширина двери 0,73 м Порог более 0,014м.	К, О, С, У	Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9м. Демонтиров ать порог, он не должен превышать 0,014м.	Ремон т текущ ий
2	Зальная форма обслуживания	е с т ь		22, 23	Музыкальны й/ спортивный зал находится на 2этаже	О, С, Г, К, У	Установить размер дверей соответству ющих стандарту в зальных формах обслуживан ия (столовая, актовый зал, спортивный зал, библиотека) размером 0,9 м., устранить имеющиеся пороги до 0,014 м. Места для учащихся- инвалидов с повреждени ем опорно- двигательно го аппарата следует предусматри вать на горизонталь ных	

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							участках пола, в рядах, непосредств енно примыкающ их к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал. В читальном зале библиотеки образовател ьного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся- инвалидов и отдельно - для учащихся с недостаткам и зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнитель ное освещение по периметру. Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне	

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							зала, обеспечиваю щей: полноценное восприятие демонстраци онных, зрелищных, информацио нных, музыкальны х программ и материалов. Должны иметься сиденья с подлокотник ами, из расчета не менее одного стула с подлокотник ом на пять стульев без подлокотник ов. для учащихся- инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотре ть установку светового сигнализато ра школьного звонка, а также световой сигнализаци и об эвакуации в случае чрезвычайн	

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							ых ситуаций.	
3	Прилавочная форма обслуживания	н е т						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	н е т						
5	Кабина индивидуального обслуживания	н е т						
6	Общие требования к зоне	Оборудовать зону целевого назначения здания в соответствии с пунктами 5.2, 5.4 СП 59.13330.2012 (6.2, 6.4 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ		14, 15, 21, 22, 23, 24	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

5. Жилые помещения

Наименование	Наличие	Выявленные нарушения	Работы по адаптации
--------------	---------	----------------------	---------------------

функционально-планировочного элемента	элемента				и замечания		объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения								

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		16, 17, 18, 19	Туалетная комната не оборудована для МГН.	К, О, С	Понизить порог до 0,014 м. Расширить дверной проем в туалет до 0,9 м. Расширить кабинку с унитазом, с боку от унитаза следует предусматривать пространство шириной не менее 0,8 м Туалетную	Ремонт капитальный

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа- ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							комнату оборудовать опорными стационарными устройствами (поручнями и т.п.) по ГОСТ Р 51261 универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговоряще й связи.	
2	Душевая/ ванная комната	нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		15	Осуществля ется самостоятел ьно детьми.	К, О, С, Г, У	В раздевалках инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать её поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Устройство скамей шириной не менее 0,6 м для одевания инвалидов, проходы между скамьями - не менее 1,2 м.	Ремонт текущий
4	Общие требования к зоне	Оборудовать санитарно – гигиеническое помещение в соответствии с ГОСТ Р 51261-99и пунктом 5.3 СП 59.13330.2012 (6.3 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; п. 9.1.9 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		15, 16, 17, 18, 19	Ремонт капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	8		Визуальная информация не соответствует требованиям.	К, О, Г, У, С	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующим и расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Установить световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях.	Капитальный ремонт
2	Акустические средства	есть			Имеется пожарная сигнализация, которая подаёт	К, О, С, Г, У	Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация. Для	Не нуждается

					звуковой сигнал.		аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Аппаратура привода звуковых сигнализаторов (электрических, механических или электронных) в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути.	
3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные информационные указатели, а также тактильно напольные указатели, направляющие и предупреждающие	С	Установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения	Капитальный ремонт

							помещения. Оборудовать средствами информирования и предупреждения, представляющие собой рельефные (тактильные) контрастные полосы определенного рисунка, позволяющие инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания тростью, стопами ног или используя остаточное зрение	
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все основные функциональные зоны должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность её комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003и с пунктом 5.5 СП 59.13330.2012 (6.5 СП 59.13330.2016) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		8	Ремонт капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания различных категорий инвалидов и МГН, и на путях их движения, должны быть унифицированы и обеспечивать визуальную, звуковую, радио- и тактильную информацию и сигнализацию, обеспечивающие указание направления движения, идентификацию мест и возможность получения услуги. Конкретный перечень определенного назначения необходимых технических средств устанавливается заданием на проектирование.